


Widok od przodu


Statyw czujników
HMP 155 i PT100



19.	Śruba M3 x 8	2	stal nierdzewna	lub soczewkowy
15.	Wkręt do drewna Ø3.5 x 20	2	stal nierdzewna	lub soczewkowy
12.	Podkładka płaska Ø4	2	stal nierdzewna	
11.	Nakrętka motylkowa M4	2	stal nierdzewna	przelotowa
10.	Śruba M4 x 50	2	stal nierdzewna	
8.	Statyw	1		
6.	Uchwyt czujnika PT100	1	stal nierdzewna	
5.	Zacisk	1	Teflon	
4.	Część górna uchwytu czujnika HMP	1	Teflon	
2.	Czujnik PT100	1		
1.	Czujnik HMP 155	1		

Skala 1 : 1

K1-S1



Widok z góry

Statyw czujników
HMP 155 i PT100

15. Wkręt do drewna Ø3.5 x 20
14. Nakrętka motylkowa M4
13. Podkładka płaska Ø6
12. Podkładka płaska Ø4
11. Nakrętka motylkowa M4
10. Śruba M4 x 50
9. Śruba M6 x 100
8. Statyw
7. Pokrętko przełotowe M6
6. Uchwyt czujnika PT100
5. Zacisk
4. Część górna uchwytu czujnika HMP
3. Część dolna uchwytu czujnika HMP
2. Czujnik PT100
1. Czujnik HMP 155


- | | | |
|---|-----------------|---|
| 2 | stal nierdzewna | leś soczewkowy |
| 2 | stal nierdzewna | nagwintowany trzpień M4 |
| 1 | stal nierdzewna | |
| 2 | stal nierdzewna | |
| 2 | stal nierdzewna | przełotowa |
| 2 | stal nierdzewna | |
| 1 | stal nierdzewna | |
| 1 | stal nierdzewna | wspornik pionowy statywu
spawany lub zgrzewany
z podstawą
możliwa wlotka z
przełotowym
nagwintowanym otworem |
| 1 | Duroplast | |
| 1 | stal nierdzewna | |
| 1 | Teflon | |
| 1 | Teflon | |
| 1 | Teflon | |
| 1 | | |
| 1 | | |

Skala 1 : 1

K1-S2

Widok z boku

Statyw czujników
HMP 155 i PT100



18.	Mocowanie czujnika PT100	1	Teflon	
17.	Śruba mocowania czujnika PT100	1	Teflon	radelkowana
16.	Tuleja dystansowa	1	Teflon	
15.	Wkręt do drewna Ø3.5 x 20	2	stal nierdzewna	
14.	Nakrętka motylkowa M4	2	stal nierdzewna	nagwintowany trzpień M4
12.	Podkładka płaska Ø4	2	stal nierdzewna	
11.	Nakrętka motylkowa M4	2	stal nierdzewna	przelotowa
10.	Śruba M4 x 50	2	stal nierdzewna	
8.	Statyw	1	stal nierdzewna	wspornik pionowy statywu opierany lub ograniczany z podstawą
7.	Pokrętko przelotowe M6	1	Duroplast	możliwa wtopka z przelotowym nagwintowanym otworem
6.	Uchwyt czujnika PT100	1	Teflon	
5.	Zacisk	1	Teflon	
4.	Część górna uchwytu czujnika HMP	1	Teflon	
3.	Część dolna uchwytu czujnika HMP	1	Teflon	
2.	Czujnik PT100	1		
1.	Czujnik HMP 155	1		

Skala 1 : 1