

## Zestawienie składników majątku do sprzedaży

Lp.	Nazwa środka trwałego	Rok produkcji	Nr rejestracyjny/nr identyfikacyjny/nr seryjny	Specyfikacja/parametry techniczne	Miejsce garażowania/ogłędzin	Uwagi/dodatkowe istotne informacje dotyczące stanu technicznego składnika majątku	Osoba do kontaktu/ogłędzin/nr tel.	Cena wywoławcza [brutto]
1	Przyczepa towarowa ciężka	2002	WD 504AE / VIN: SV9BC110B10GK1008	ZEPPIA S. Cymerman BC110B 1500 DMC: 1100 kg Dop. Ład.: 800 kg	ul. Piotra Borowego 14, 31-215 Kraków	Brak badania technicznego - wylączona z eksploatacji. Uszkodzona elektryka, brak oświetlenia, oś przyczepy skrzywiona, oiasty i zawieszwnia metalowo-gumowe całkowicie wyeksploatowane, opony do wymiany.	Jacek Lasocki 503 112 137, Piotr Maślanka 503 199 076	400,00 zł
2	Przyczepa podtodziowa lekka	2002	WD 737AE / VIN: SV9PC500S20GK1015	ZEPPIA S. Cymerman PC 750 DMC: 750 kg Dop. Ład.: 500 kg	ul. Piotra Borowego 14, 31-215 Kraków	Wylączona z eksploatacji. Uszkodzona elektryka, brak oświetlenia, piasty i zawieszwnia metalowo-gumowe całkowicie wyeksploatowane, uszkodzona wyciągarka opony do wymiany.	Jacek Lasocki 503 112 137, Piotr Maślanka 503 199 076	350,00 zł
3	Przyczepa podtodziowa	2011	WD 030AF / VIN: SWNP9000080001769	Niewiadów DMC: 900 kg Dop. Ład.: 645 kg	ul. Zegrzyńska 38, 045-120 Legionowo	<b>Brak dowodu rejestracyjnego</b> i aktualnego badania technicznego. Uszkodzona elektryka, oś przyczepy (piasty) i zawieszenie metalowo-gumowe mocno wyeksploatowane, jedno koło zablokowane, korozja hamulca jezdznego, niekompletna wciągarka.	Aneta Krawczyk 519 751 226	350,00 zł
4	Przyczepa podtodziowa lekka	2001	WD 473AE / VIN: SV9PC500A10GK1048	Cymerman Zeppia S. PC-400 dopuszcz. masa całkowita 750 kg dopuszcz. ładown. 550 kg	ul. Graniczna 201, Wrocław	z pontonem Sportis MC4500 - stan dostateczny, uszkodzone oświetlenie rejestracji, opony do wymiany, brak koła zapasowego	Dominik Krasuski 503 199 006	300,00 zł
5	Przyczepa towarowa lekka	1998	WD 738AL	Niewiadów N250 dopuszcz. masa całkowita 400 kg dopuszcz. ładown. 250 kg	ul. Dusznicka 9, Kłodzko	zły stan techniczny	Zbigniew Chlebicki 504 112 520	150,00 zł
6	Przyczepa podtodziowa lekka	2002	WD 742AE / VIN: SV9PC500S20GK1020	Cymerman Zeppia S. BC 750 dopuszcz. masa całkowita 750 kg dopuszcz. ładown. 500 kg	ul. Graniczna 201, Wrocław	z pontonem Sportis MC4500 - uszkodzona lewa burta, uszkodzone oświetlenie - lampa tylna lewa, opony do wymiany, brak mocowania koła zapasowego	Dominik Krasuski 503 199 006	300,00 zł
7	Przyczepa podtodziowa lekka	2008	PO 962YC / VIN: SXEBNABPC8S000110	NEPTUN NB7-17 navy dopuszcz. masa całkowita 750 kg, dopuszcz. ładowność 610kg	ul. Graniczna 201, Wrocław	uszkodzone oświetlenie - brak wyciągarki, brak koła zapasowego,	Dominik Krasuski 503 199 006	350,00 zł
8	Przyczepa podtodziowa lekka	2014	WD 394AJ / VIN: SXNS750B0E0000470	STAVAL S750B dopuszcz. masa całkowita 450 kg dopuszcz. ładowność 320 kg	ul. Graniczna 201, Wrocław	uszkodzone oświetlenie - lampa tylna lewa, brak koła podporowego, brak koła zapasowego	Dominik Krasuski 503 199 006	350,00 zł
9	Łódź motorowa z silnikiem	2011	BG-02-230	VENA 370 max. ładowność 380 kg max. moc 11,1 kW z silnikiem Honda BF15 moc 11 kW nr ser. BAŁJ 1027232	ul. Stoneczna 43, Radzyń	peknięta, do naprawy silnik nie odpalany od kilku lat	Kamila Szymanowska 519 751 237	850,00 zł
10	Przyczepa podtodziowa lekka	2011	PO 467YJ / VIN: YU100A010BP368906	THULE T1 dopuszcz. masa całkowita 750 kg dopuszcz. ładown. 620 kg	ul. Stoneczna 43, Radzyń	niesprawna instalacja elektryczna	Kamila Szymanowska 519 751 237	350,00 zł
11	Przyczepa podtodziowa lekka	2010	PO 574YG / VIN: UH2000C189P296139	THULE T1 dopuszcz. masa całkowita 650 kg dopuszcz. ładown. 520 kg	ul. Stoneczna 43, Radzyń	spawana rama	Kamila Szymanowska 519 751 237	350,00 zł
12	Przyczepa towarowa ciężka	2002	WD 505AE / VIN: SV9BC110B10GK1007	Cymerman Zeppia S. BC1100B 1500 dopuszcz. masa całkowita 1100 kg dopuszcz. ładown. 800 kg	ul. Stoneczna 43, Radzyń	uszkodzone oświetlenie, dziury w skrzyni ładunkowej, opony do wymiany,	Kamila Szymanowska 519 751 237	350,00 zł
13	Przyczepa podtodziowa lekka	2009	WD 416AF / VIN: SWNN3000090005635	Niewiadów N300 dopuszcz. masa całkowita 450 kg dopuszcz. ładown. 340 kg	ul. Dąbrowskiego 174/176, Poznań	stan dostateczny, badanie techniczne nie jest wymagane, opony do wymiany	Adrianna Szulc 781 774 103	350,00 zł
14	Silnik zaburtowy Honda BF 15KM	ok. 2002		4 suwowy. 15 KM.	ul. Sielska 22a, Olsztyn	Stan średni, wymaga naprawy - nie wchodzi na wysokie obroty	Tomasz Brejnak 503 112 135	5 000,00 zł
15	Łódź pneumatyczna SPORTIS MS 4500	2001	7370801	6 osobowa; dt. 4,5m; szer. 1,95m; wys. 0,62m; zanurzenie 0,55m	ul. Sielska 22a, Olsztyn	nieszczelne zawory powietrza, przetarcia transportowe dolnej powłoki laminatowej, delikatne uszkodzenia pawęży od montażu silnika zaburtowego	Tomasz Brejnak 503 112 135	2 000,00 zł
16	Przyczepa podtodziowa ZEPPIA S Cymerman 750 PC 400	2001	WD 470AE	DMC 750kg, dopuszczalna ładowność 550 kg	ul. Sielska 22a, Olsztyn	stan średni, zabezpieczone łożyska, brak cybantów mocujących dyszel z ramą przyczepy	Tomasz Brejnak 503 112 135	2 000,00 zł
17	Łódź pneumatyczna SPORTIS MS 3100	2001	7911201	4 osobowa; dt. 3,1m; szer. 1,55m; wys. 0,55m; zanurzenie 0,55m	ul. Sielska 22a, Olsztyn	nieszczelne zawory powietrza, przetarcia transportowe dolnej powłoki laminatowej, delikatne uszkodzenia pawęży od montażu silnika zaburtowego	Tomasz Brejnak 503 112 135	2 000,00 zł
18	Przyczepa podtodziowa ZEPPIA 750	2001	WD 725AE	DMC 500kg, dopuszczalna ładowność 300 kg	ul. Sielska 22a, Olsztyn	zły stan techniczny	Tomasz Brejnak 503 112 135	500,00 zł

19	Przyczepa podtodziowa lekka	2002	WD 732AE / VIN SV9PC400X20GK1053	Zeppia 750 dopuszcz. masa całkowita 750 kg dopuszcz. ładown. 550 kg	ul. Broniewskiego 2, Racibórz	niesprawna instalacja elektryczna, uszkodzone oświetlenie, brak kółka podporowego, zły stan techniczny, opony do wymiany	Michał Mały 519 305 579	250,00 zł
20	Przyczepa podtodziowa lekka	2001	WD 394AE / VIN SV9PC500A10GK1035	Cymerman Zeppia S. PC-400 dopuszcz. masa całkowita 750 kg dopuszcz. ładown. 550 kg	ul. Broniewskiego 2, Racibórz	niesprawna instalacja elektryczna, uszkodzone oświetlenie, uszkodzone kółko podporowe, zły stan techniczny, opony do wymiany	Michał Mały 519 305 579	300,00 zł
21	Ponton Sportis MC-310	2001	7190801	portis MC-310, 4 osobowy; dt. 3,1m; szer. 1,55m; wys.	ul. Okrzei 79, 38-400 Krosno	nieszczelne zawory powietrza, uszkodzenia transportowe dolnej powłoki laminatowej, liczne klejenia powłoki dmuchanej, z pontonu szybko ucieka powietrze, sprzęt zlikwidowany ze stanu majątkowego	Krzysztof Jurczak 504 212 670	500,00 zł
22	Silnik zaburtowy Yamaha 25 KM	2001	25 NMHO, 6L2K, S200578 R,	Silnik zaburtowy Yamaha 25 KM	ul. Okrzei 79, 38-400 Krosno	silnik ponad 20 letni, od wielu lat nieużywany, dwusuw,	Krzysztof Jurczak 504 212 670	5 000,00 zł
23	Przyczepa towarowa ciężka	2002	WD 507AE / VIN: SV9BC110B10GK1005	ZEPIA S. Cymerman BC110B 1500 DMC: 1100 kg Dop. ład.: 800 kg	ul. Podleśna 61, -1-673 Warszawa	Ważne badanie techniczne - Ogólnie widoczne ślady 24 letniej eksploatacji, opony do wymiany.	Andrzej Homko 503 199 074	1 300,00 zł
24	Przyczepa ciężarowa	2002	KR0987P / VIN:, WR003030231	Marka:SAM, Typ/Model:2000	ul. Zegrzyńska 38, 05-120 Legionowo	Ważne badanie techniczne - Ogólnie widoczne ślady eksploatacji, 4 opony w dobrym stanie	Jacek Jaroszewski 503 122 177	4 000,00 zł
25	Łódź pneumatyczna SPORTIS MC 3100	2001	7450801	3 osobowa; dt. 3,1m; szer. 1,55m; wys. 0,55m; zanurzenie 0,15m	ul. Widokowa 36 38-600 Lesko	nieszczelne zawory powietrza, przetarcia powłoki laminatowej, uszkodzenia pawęży od montażu silnika zaburtowego, łódź wielokrotnie łatana, mocno wyeksploatowana	Konrad Sozański 511 889 438	500,00 zł
26	Łódź pneumatyczna SPORTIS MC 3100	2001	7871201	4 osobowa; dt. 3,1m; szer. 1,55m; wys. 0,55m; zanurzenie 0,15m	ul. Widokowa 36 38-600 Lesko	nieszczelne zawory powietrza, przetarcia powłoki laminatowej, uszkodzenia pawęży od montażu silnika zaburtowego, łódź wielokrotnie łatana, mocno wyeksploatowana	Konrad Sozański 511 889 438	500,00 zł