

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
we WROCŁAWIU

Delegatura w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 23
☎(075) 752 68 65, 767 63 85

dwkz-ig@dwkz.pl

 <http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>

JG/N.5183.412.2020.PO
l.dz. 16980

Jelenia Góra 13.05.2020r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Parkowa 30
51-616 Wrocław

Dotyczy: znak sprawy CA-AW.20.5.2020

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.04.2020r. (data wpływu: 05.05.2020r.) Pani Renaty Lipińskiej, reprezentującej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, z/s ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław, przekazuję następujące wytyczne konserwatorskie dla zadania polegającego na remoncie generalnym dolnego dysku WOM Śnieżka:

A. Bryła budynku i elewacje:

1. Bezwzględnej ochronie podlega historyczna bryła budynku, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji, rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, układ okładzin zewnętrznych z kamienia i blachy;
2. Należy dążyć do usunięcia współczesnych elementów dysharmonizujących, m. in. pokrycie dachów z papy i ujednolicenia materiałowego dolnych i górnych pasów dysków;
3. Wyklucza się stosowanie materiałów budowlanych kolidujących z historycznym charakterem budynku (m.in. blachodachówka, gont bitumiczny, siding);
4. Montaż zewnętrznych instalacji technicznych (jak np. kominy wentylacyjne) w sposób jak najmniej wpływający na ekspozycję elewacji i w ilości możliwie jak najmniejszej. Należy dążyć do lokalizowania instalacji zewnętrznych w strefie zaplecza gospodarczego od strony wschodniej;
5. Dopuszcza się wymianę stolarki okiennej pod warunkiem zastosowania materiału tożsamego z oryginalnym i w szczególności układu okien i grubości profili;
6. Należy dążyć do zachowania i odrestaurowania oryginalnej stolarki drzwiowej. W przypadku silnego jej zużycia dopuszcza się wymianę na nową pod warunkiem zastosowania tożsamego materiału oraz zachowania grubości profili i układu podziałów.

B. Wnętrze:

1. Bezwzględnej ochronie podlega oryginalna dekoracja ścienna i sufit dyfrakcyjny w sali jadalnej. Należy dążyć do ich rewitalizacji – w tym uzupełnień brakujących elementów;

2. Bezwzględnej ochronie podlega układ sali jadalnej i hallu oraz witrażowa ściana pomiędzy nimi;
3. Należy dążyć do odtworzenia historycznego układu pomieszczeń oraz wystroju wnętrza, w tym umeblowania, bazując na materiałach archiwalnych;
4. Dopuszcza się zmianę aranżacji pomieszczeń części socjalnej i zaplecza kuchennego pod warunkiem nienaruszenia układu otworów okiennych.

C. Konstrukcja:

1. Ochronie podlega układ konstrukcyjny. W przypadku silnego zużycia poszczególnych elementów dopuszcza się ich wymianę na materiał tożsamy.

D. Instalacje:

1. Wszelkie instalacje należy projektować w sposób jak najmniej ingerujący w oryginalną tkankę budynku;
2. Wszelkie instalacje należy prowadzić w sposób jak najmniej widoczny z zewnątrz i z miejsc ogólnodostępnych, wykorzystując w pierwszej kolejności istniejące trasy poszczególnych instalacji, a dodatkowe ukrywać w bruzdach lub obudowach;
3. Wszelkie instalacje winny być zaprojektowane w sposób niezagrażający zachowanym oryginalnym elementom dekoracyjnym sali jadalnej, takich jak: dekoracja metaloplastyczna, ściana witrażowa czy sufit dyfrakcyjny.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu

mgr Krzysztof Kurek
KIEROWNIK DELEGATURY
w Jeleniej Górze

Otrzymują:

1. IMiGW

Do wiadomości:

1. a/a PO