

Zakres kontroli okresowej obiektów budowlanych IMGW-PIB w lokalizacjach: Warszawa, Legionowo, Borowa Góra

L.p.	Lokalizacja obiektu	Dane techniczne obiektu budowlanego				Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:				Kontrola okresowa pięcioletnia polegająca na:		
		Rodzaj obiektu	Liczba kondygn.	Pow. użytkowa [m²]	Kubatura [m³]	elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu	instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska	instalacji gazowych	przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)	sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia	badanie instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów	
											instalacja elektryczna	instalacja piorunochronna
1	ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa	Budynek biurowy (Budynek A)	8	12 918,1	59 777,2	+	+	+	+	+	-	-
2		Budynek biurowo-laboratoryjny (Budynek B)	2	1 725,0	8 000,0	+	+	+	+	+	-	-
3		Budynek stacji trafo	1			+	-	-	+	+	-	-
4		Garaż A	1			+	-	-	+	+	-	-
5		Garaż B	1			+	-	-	+	+	-	-
6		Garaż C	1			+	-	-	+	+	-	-
7		Garaż D	1			+	-	-	+	+	-	-
8		Kontenerowa stacja trafo	1			+	-	-	+	+	-	-
9		Budynek obserwatora	1		109,0	+	-	-	+	+	+	-
10		Parking A	-		-	+	-	-	-	-	-	-
11		Parking B	-		-	+	-	-	-	-	-	-
12		Parking C	-		-	+	-	-	-	-	-	-
13		Parking D	-		-	+	-	-	-	-	-	-
14		Parking E	-		-	+	-	-	-	-	-	-
15		Parking F	-		-	+	-	-	-	-	-	-
16		Parking G	-		-	+	-	-	-	-	-	-
17	ul. Zegrzyńska 38 05-119 Legionowo	Budynek główny	2	1 195,9	3 854,3	+	+	+	+	+	-	-
18		Magazyn materiałów aerologicznych	1	105,1	474,5	+	-	-	+	+	+	+
19		Budynek balonowy (wytwórnia wodoru)	1	98,7	422,2	+	-	-	+	+	+	+
20		Magazyn butli wodorowych	1	98,7	422,2	+	-	-	+	+	+	+
21		Budynek agregatu	1			+	-	-	+	+	+	+
22		Magazyn - schron wodorowy	1			+	-	-	+	+	+	+

L.p.	Lokalizacja obiektu	Dane techniczne obiektu budowlanego				Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:				Kontrola okresowa pięcioletnia polegająca na:		
		Rodzaj obiektu	Liczba kondygn.	Pow. użytkowa [m²]	Kubatura [m³]	elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu	instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska	instalacji gazowych	przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)	sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia	badanie instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów	
											instalacja elektryczna	instalacja piorunochronna
23	ul. Lipowa 1 05-140 Borowa Góra	Budynek administracyjno - biurowy	1		1 173,0	+	+	+	+	-	-	-
24		Magazyn nr 1	1		370,0	+	-	-	+	-	-	-
25		Magazyn nr 2	1		1 692,0	+	-	-	+	-	-	-

LEGENDA:

+ należy przeprowadzić jednokrotnie okresową kontrolę obiektu budowlanego w zakresie opisanym powyżej znaku **+**

+ **+** należy przeprowadzić dwukrotnie okresową kontrolę obiektu budowlanego (powierzchnia zabudowy budynku powyżej 2000 m²) w zakresie opisanym powyżej znaku **+** **+**

- nie przeprowadzać kontroli obiektu budowlanego w zakresie opisanym powyżej znaku **-**