

Zakres kontroli okresowej obiektów budowlanych IMGW-PIB z obszaru Zespołu Administracyjnego w Poznaniu

Lp.	Lokalizacja obiektu	Dane techniczne obiektu budowlanego				Kontrola okresowa roczna polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:				Kontrola okresowa pięcioletnia polegająca na:		
		Rodzaj obiektu	Liczba kondygn.	Pow. użytkowa [m ²]	Kubatura [m ³]	elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu	instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska	instalacji gazowych	przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)	sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia	badanie instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów	
											instalacja elektryczna	instalacja piorunochronna
1	ul. Dąbrowskiego 174/176 60-223 Poznań	budynek biurowy	3	1 762,5	7 692,0	+	+	+	+	-	-	-
2		garaż nr 1 (1-5)	1	126,2	561,8	+	-	-	-	-	-	-
3		garaż nr 2 (6-10)	1	154,3	623,7	+	-	-	-	-	-	-
4		bunkier	1	146,4	991,1	+	-	-	-	-	-	-
5	ul. Sybiraków 10 66-400 Gorzów Wlkp.	budynek biurowy	2	220,2	1 439,0	+	+	+	+	-	-	-
6		budynek gospodarczo-garażowy	1	38,0	162,0	+	-	-	+	-	-	-
7	ul. Róży Wiatrów 16 62-800 Kalisz	budynek biurowo-mieszkalny	2	354,0	1 370,6	+	+	+	+	-	-	-
8		budynek magazynowo-garażowy	1	bd.	bd.	+	-	-	-	-	-	-
9	ul. Cegielniana 34 62-600 Koło	budynek biurowy	2	292,6	1 224,4	+	+	+	+	-	-	-
10		obiekt magazynowy	1	120,0	1 079,0	+	-	-	-	-	-	-
11	ul. Miedziana 24 64-920 Piła	budynek biurowo-mieszkalny	2	375,2	1 470,5	+	+	+	+	-	-	-
12		budynek magazynowy	1	bd.	bd.	+	-	-	-	-	-	-
13	Radzyń, ul. Słoneczna 43 67-410 Sława	budynek biurowy	1	80,4	333,0	+	+	-	+	-	-	-
14		budynek gospodarczy "hangar"	1	bd.	355,0	+	-	-	+	-	-	-
15		budynek letniskowy	1	bd.	150,0	+	-	-	+	-	-	-
16	Radzyń, ul. Słoneczna 43a 67-410 Sława	budynek mieszkalny 2	1	50,3	289,0	+	+	-	+	-	-	-
17	Radzyń, ul. Słoneczna 43b 67-410 Sława	budynek mieszkalny 1	1	50,3	289,0	+	+	+	+	-	-	-
18	ul. Północna 46 69-100 Słubice	budynek biurowy	1	168,2	973,4	+	+	+	+	-	-	-
19	ul. Graniczna 45 98-300 Wieluń	budynek biurowy	2	362,0	1 370,6	+	+	+	+	-	-	-
20		budynek magazynowo-garażowy	1	140,0	bd.	+	-	-	-	-	-	-

Lp.	Lokalizacja obiektu	Dane techniczne obiektu budowlanego				Kontrola okresowa roczna polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:				Kontrola okresowa pięcioletnia polegająca na:		
		Rodzaj obiektu	Liczba kondygn.	Pow. użytkowa [m ²]	Kubatura [m ³]	elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu	instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska	instalacji gazowych	przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)	sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia	badanie instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów	
											instalacja elektryczna	instalacja piorunochronna

LEGENDA:

+ należy przeprowadzić jednokrotną okresową kontrolę obiektu budowlanego w zakresie opisanym powyżej znaku **+**

- nie przeprowadzać kontroli obiektu budowlanego w zakresie opisanym powyżej znaku **-**