

Zakres kontroli okresowej obiektów budowlanych IMGW-PIB z obszaru Wydziału Administracyjnego w Warszawie

L.p.	Lokalizacja obiektu	Dane techniczne obiektu budowlanego			Kontrola okresowa roczna polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:				Kontrola okresowa pięcioletnia polegająca na:		
		Rodzaj obiektu	Liczba kondygn.	Pow. użytkowa [m ²]	elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu	instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska	instalacji gazowych	przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)	sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia	badanie instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów	
									instalacja elektryczna	instalacja piorunochronna	
1	Jarczew 89 21-426 Wola Mysłowska	Budynek główny	2	407,0	+	+	+	+	-	-	-
2	ul. Zwoleńska 5 26-900 Kozienice	Budynek główny	2	321,7	+	+	+	+	-	-	-
3		Budynek gospodarczo-garażowy	1	96,7	+	-	-	+	-	-	-
4		Budynek gospodarczy	1	34,3	+	-	-	+	-	-	-
5		Maszt meteorologiczny 2 szt.	-	-	+	-	-	-	-	-	-
6	Radawiec Duży 272 21-030 Motycz	Budynek główny	2	291,4	+	+	+	+	+	+	+
7		Budynek garażowy	1	25,5	+	-	-	+	+	+	+
8		Masz meteorologiczny 3 szt.	-	-	+	-	-	-	-	-	-
9	ul. Szreńska 14 06-500 Mława	Budynek główny	2	301,7	+	+	+	+	-	-	-
10		Budynek gospodarczy	1	14	+	-	-	+	-	-	-
11		Maszt meteorologiczny	-	-	+	-	-	-	-	-	-
12	Nowe Trzепowo 56 09-402 Płock	Budynek główny	2	321,7	+	+	+	+	-	-	-
13		Budynek gospodarczo-garażowy	1	96,65	+	-	-	+	-	-	-
14		Maszt meteorologiczny	-	-	+	-	-	-	-	-	-
15	ul. Piaskowa 284 08-103 Siedlce	Budynek główny	2	b.d.	+	+	-	+	-	-	-
16		Budynek gospodarczo – magazynowy	327	120,3	+	-	-	+	-	-	-
17		Budynek hydroforni	1	33,0	+	-	-	+	-	-	-
18	ul. Polna 10 97-330 Sulejów	Budynek główny	2	316,5	+	+	-	+	+	+	+
19		Budynek gospodarczo – garażowy	1	97,4	+	-	-	+	+	+	+
20	ul. Polna 42 21-550 Terespól	Budynek główny	2	295,8	+	+	-	+	-	-	-
21		Maszt meteorologiczny kratowy	-	-	+	-	-	-	-	-	-

L.p.	Lokalizacja obiektu	Dane techniczne obiektu budowlanego			Kontrola okresowa roczna polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:				Kontrola okresowa pięcioletnia polegająca na:		
		Rodzaj obiektu	Liczba kondygn.	Pow. użytkowa [m ²]	elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu	instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska	instalacji gazowych	przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)	sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia	badanie instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów	
										instalacja elektryczna	instalacja piorunochronna
22	ul. Korolowska 77 22-200 Włodawa	Budynek główny	2	315	+	+	-	+	-	-	-
23		Budynek gospodarczo-garażowy	1	97,0	+	-	-	+	-	-	-
24		Budynek gospodarczy	1	16	+	-	-	+	-	-	-
25		Maszta meteorologiczna kratowy 3 szt.	-	-	+	-	-	-	-	-	-

LEGENDA:

+ należy przeprowadzić jedнокrotną okresową kontrolę obiektu budowlanego w zakresie opisanym powyżej znaku **+**

- nie przeprowadzać kontroli obiektu budowlanego w zakresie opisanym powyżej znaku **-**