

## Zakres kontroli okresowej obiektów budowlanych IMGW-PIB z obszaru Wydziału Administracyjnego w Warszawie

L.p.	Lokalizacja obiektu	Dane techniczne obiektu budowlanego			Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:						Kontrola okresowa pięcioletnia polegająca na:			
		Rodzaj obiektu	Liczba kondygn.	Pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ]	elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu	instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska	instalacji gazowych	przewodów kominowych			sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia	badanie instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów		
								dymowych	spalinowych	wentylacyjnych		instalacja elektryczna	instalacja piorunochronna	
1	ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa	Budynek biurowy (Budynek A)	8	12 918,1	+	+	+	+	-	+	+	-		
2		Budynek biurowo-laboratoryjny (Budynek B)	2	1 725,0	+	+	+	-	+	+	-			
3		Budynek stacji trafo	1	b.d.	+	-	-	-	-	+	-			
4		Garaż A	1	b.d.	+	-	-	-	-	+	-			
5		Garaż B	1	b.d.	+	-	-	-	-	-	-			
6		Garaż C	1	b.d.	+	-	-	-	-	+	-			
7		Garaż D	1	b.d.	+	-	-	-	-	+	-			
8		Kontenerowa stacja trafo	1	b.d.	+	-	-	-	-	-	-			
9		Budynek obserwatora	1	b.d.	+	-	-	-	-	+	-			
10		Parking A	-	-	+	-	-	-	-	-	-			
11		Parking B	-	-	+	-	-	-	-	-	-			
12		Parking C	-	-	+	-	-	-	-	-	-			
13		Parking D	-	-	+	-	-	-	-	-	-			
14		Parking E	-	-	+	-	-	-	-	-	-			
15		Parking F	-	-	+	-	-	-	-	-	-			
16		Parking G	-	-	+	-	-	-	-	-	-			
17	ul. Zegrzyńska 38 05-119 Legionowo	Budynek główny	2	1 195,9	+	+	+	-	+	+	-	-	-	
18		Magazyn materiałów aerologicznych	1	105,1	+	-	-	-	-	+	-	-	-	
19		Budynek balonowy (wytwórnia wodoru)	1	98,7	+	-	-	-	-	+	+	+	+	
20		Magazyn butli wodorowych	1	98,7	+	-	-	-	-	+	-	-	-	
21		Budynek agregatu	1	b.d.	+	-	-	-	-	+	-	-	-	
22	ul. Lipowa 1 05-140 Borowa Góra	Budynek administracyjno-biurowy	1	b.d.	+	+	+	-	-	+	-	-	-	
23		Magazyn nr 1	1	b.d.	+	-	-	-	-	+	-	-	-	
24		Magazyn nr 2	1	b.d.	+	-	-	-	-	-	-	-	-	

L.p.	Lokalizacja obiektu	Dane techniczne obiektu budowlanego			Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:						Kontrola okresowa pięcioletnia polegająca na:		
		Rodzaj obiektu	Liczba kondygn.	Pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ]	elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu	instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska	instalacji gazowych	przewodów kominowych			sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia	badanie instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów	
								dymowych	spalinowych	wentylacyjnych		instalacja elektryczna	instalacja piorunochronna
25	Jarczew 89 21-426 <b>Wola Mysłowska</b>	Budynek główny	2	407,0	+	+	+	-	+	+	+	+	+
26	ul. Zwoleńska 5 26-900 <b>Kozienice</b>	Budynek główny	2	321,7	+	+	+	-	+	+	-	-	-
27		Budynek gospodarczo-garażowy	1	96,7	+	-	-	-	-	+	-	-	-
28		Budynek gospodarczy	1	34,3	+	-	-	-	-	-	-	-	-
29		Maszt meteorologiczny 2 szt.	-	-	+	-	-	-	-	-	-		
30	Radawiec Duży 272 21-030 <b>Motycz</b>	Budynek główny	2	291,4	+	+	+	-	+	+	-	-	-
31		Budynek garażowy	1	25,5	+	-	-	-	-	+	-	-	-
32		Masz meteorologicz. 3 szt.	-	-	+	-	-	-	-	-	+		
33	ul. Szreńska 14 06-500 <b>Mława</b>	Budynek główny	2	301,7	+	+	+	-	+	+	+	+	+
34		Budynek gospodarczy	1	12,7	+	-	-	-	-	+	+	+	+
35		Maszt meteorologiczny	-	-	+	-	-	-	-	-	+		
36	Nowe Trzepowo 56 09-402 <b>Płock</b>	Budynek główny	2	321,7	+	+	-	-	+	+	+	+	+
37		Budynek gospodarczo-garażowy	1	96,6	+	-	-	-	-	+	+	+	+
38		Maszt meteorologiczny	-	-	+	-	-	-	-	-	+		
39	ul. Piaskowa 284 08-103 <b>Siedlce</b>	Budynek główny	2	327,0	+	+	-	-	+	+	+	+	+
40		Budynek gospodarczo – magazynowy	327	141,1	+	-	-	-	-	+	+	+	+
41		Budynek hydroforni	1	33,0	+	-	-	-	-	+	+	+	+
42	ul. Polna 10 97-330 <b>Sulejów</b>	Budynek główny	2	316,5	+	+	-	-	+	+	-	-	-
43		Budynek gospodarczo – garażowy	1	97,4	+	-	-	-	-	+	-	-	
44	ul. Polna 42 21-550 <b>Terespol</b>	Budynek główny	2	295,0	+	+	-	-	+	+	+	+	+
45		Maszt meteorologicz. kratowy	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+
46	ul. Korolowska 77 22-200 <b>Włodawa</b>	Budynek główny	2	315,0	+	+	-	-	+	+	-	-	-
47		Budynek gospodarczo-garażowy	1	92,0	+	-	-	-	-	+	-	-	-
48		Budynek gospodarczy	1	26,0	+	-	-	-	-	+	-	-	-
49		Maszt meteorologicz. kratowy 3 szt.	-	-	+	-	-	-	-	-	+		

L.p.	Lokalizacja obiektu	Dane techniczne obiektu budowlanego			Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:						Kontrola okresowa pięcioletnia polegająca na:		
		Rodzaj obiektu	Liczba kondygn.	Pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ]	elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu	instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska	instalacji gazowych	przewodów kominowych			sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia	badanie instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemięń instalacji i aparatów	
								dymowych	spalinowych	wentylacyjnych		instalacja elektryczna	instalacja piorunochronna
50	ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 <b>Białystok</b>	Budynek główny	4	1 590,75	+	+	+	-	+	+	+	+	+
51		Budynek garażowo-gospodarczy	1	196,4	+	-	-	-	-	+	+	+	+
52		Budynek Wiata B	1	128,0	+	-	-	-	-	-	+	+	+
53		Maszt meteorologiczny h = 15mb	-	-	+	-	-	-	-	-	+		
54	Ul. Pułaskiego 125 16-400 <b>Suwałki</b>	Budynek główny	3	299,3	+	+	+	-	+	+	+	+	+
55		Budynek gospodarczy	1	44,2	+	-	-	-	-	+	+	+	+
56		Maszt meteorologiczny h = 15mb	-	-	+	-	-	-	-	-	+		
57	Ul. Kajki 128 11-730 <b>Mikołajki</b>	Budynek główny	4	908,0	+	+	+	-	+	+	-	-	-
58		Warsztat z garażem	1	131,0	+	-	-	-	-	+	-	-	-
59		Magazyn plonów	1	91,4	+	-	-	-	-	-	-		
60		Pomost z nabrzeżem betonowym i ślipem	-	134,0	+	-	-	-	-	-	-		
61		Maszt meteorologiczny h = 17mb	-	-	+	-	-	-	-	-	-		
62	Ul. Sielska 22A 10-802 <b>Olsztyn</b>	Budynek główny	4	366,2	+	+	+	-	+	+	+	+	+
63		Budynek garażowo-gospodarczy	1	121,5	+	-	-	-	-	+	+	+	+
64		Budynek garażowy	1	30,9	+	-	-	-	-	+	+	+	+
65		Budynek Wiata B (garaż blaszany)	1	44,0	+	-	-	-	-	-	+	+	+
66		Maszt meteorologiczny h = 15mb	-	-	+	-	-	-	-	-	+		
67	ul. Bydgoska 31 11-400 <b>Kętrzyn</b>	Budynek główny	4	289,9	+	+	+	-	+	+	-	-	-
68		Budynek gospodarczy	1	116,8	+	-	-	-	-	+	-	-	-
69		Maszt meteorologicz. h = 10mb	-	-	+	-	-	-	-	-	-		
70	Park Pałacowy 17-230 <b>Białowieża</b>	Maszt meteorologicz. h = 22mb	-	-	+	-	-	-	-	-	-		

**LEGENDA:**

**+** należy przeprowadzić jednokrotnie okresową kontrolę obiektu budowlanego w zakresie opisanym powyżej znaku **+**

**++** należy przeprowadzić dwukrotnie okresową kontrolę obiektu budowlanego (powierzchnia zabudowy budynku powyżej 2000 m<sup>2</sup>) w zakresie opisanym powyżej znaku **++**

**-** nie przeprowadzać kontroli obiektu budowlanego w zakresie opisanym powyżej znaku **-**