









LEGENDA:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | przewody woda ciepła |
|  | przewody woda zimna |
|  | przewody cyrkulacja |
|  | numer pionu wody |
|  | przewody kanalizacja |
|  | numer pionu kanalizacja |
|  | pisuar |
|  | miska ustępowa |
|  | umywalka |
|  | natrysk |

inwestor: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
adres: ul. Podleśna 61; 01-673 Warszawa

Wykonawca: ORI Tomasz Jaroszewicz
adres: Kopczany 6: 16-31

Tytuł opracowania:

Inwentaryzacja sanitarna budynku w
Warszawie przy ul. Podłóskiej 61 (BUDYNEK A)

Tytuł rysunku:	Nr rys.:
INSTALACJA WODY I KANALIZACJI POZWINIĘCIE INSTALACJI	38

Opracowanie:	Podpis:	Skala:
inż. Tomasz Jaroszewicz		1:100

Sprawdził:	mgr inż. Adam Nagórski	Podpis:		Data:	10.2017
			MAZ/0402/POOS/13		