

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

Dokumentacja fotograficzna budynku hangaru balonowego Stacji Pomiarów Aerologicznych
przy ul. Zegrzyńskiej 38 w Legionowie



Rysunek 1 Elewacja północno-wschodnia



Rysunek 2 Elewacja południowo-wschodnia



Rysunek 3 Elewacja południowo-zachodnia




Rysunek 4 Elewacja północno-zachodnia



Rysunek 5 Pomieszczenie hangaru balonowego (B01)



Rysunek 6 Pomieszczenie magazynu butli wodorowych (M07)



Rysunek 7 Pomieszczenie magazynu butli wodorowych (M08) - widok na drzwi



Rysunek 8 Pomieszczenie magazynu butli wodorowych (M08) - widok na zbiornik wodoru